



## SEGNALAZIONE INCIDENTE DI VOLO

APPARECCHIO: PARAMOTORE

### DESCRIZIONE INCIDENTE

**DURANTE UN VOLO IN PROSSIMITÀ DI UNA SPIAGGIA, L'ELICA DEL PARAMOTORE SI STACCAVA E CADEVA IN MEZZO AI BAGNANTI A CAUSA DEL CEDIMENTO DI TUTTI I 6 (SEI) BULLONI CHE LA FISSANO AL SUPPORTO.**

### ATTIVITA' DI PREVENZIONE

**SI SENSIBILIZZANO TUTTI I POSSESSORI DI APPARECCHI PARAMOTORE A:**

- **CONTROLLARE, PRIMA DI OGNI VOLO, LO STATO ED IL CORRETTO AVVITAMENTO DEI BULLONI CHE TENGONO L'ELICA;**
- **RISPETTARE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE, IN PARTICOLARE:**
  - **ART.3 DEL D.P.R. N. 207 DEL 28 APRILE 1993**  
(“...E' vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone...”)
  - **AIP 1.2. REGOLE DEL VOLO A VISTA, ANNESSO 2, CAPITOLO 4, 4.6 – 1.6 ALTEZZE MINIME**  
(“...dal 1° giugno al 30 settembre compresi, eccetto quando necessario per il decollo e l'atterraggio su aeroporti costieri, non e' consentito il sorvolo delle spiagge nel tratto compreso entro 100 m da entrambi i lati della linea di costa ad un'altezza inferiore ai 1000 ft...”)

**È RICHIESTA UNA CAPILLARE DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO**